





Intervento "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" -PNRR – Missione 4 – Istruzione e ricerca – C1- Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" - Adeguamento sismico della palestra della Scuola Secondaria Superiore Paolo Dagomari di Prato – CUP:

139122000080006



# "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PAOLO DAGOMARI DI PRATO"



### **RELAZIONE TECNICA GENERALE**

SOCIETÀ DI INGEGNERIA

PROPRIETA':	
PROVINCIA DI PRATO	
COMMITTENTE:	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO	
AREA TECNICA - Servizio Assetto e gestione del Territorio	
Rup: Dott.ssa Rossella Bonciolini	
PROGETTISTA:	Dott. Ing. Andrea Puggelli
Prato 22 Giugno 2023	

SOCIETÀ DI INGEGNERIA

### **INDICE**

1.	PREMESSA	4
	STRUMENTI URBANISTICI E VINCOLI	
3.	INQUADRAMENTO GENERALE	5
4.	SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	7
5.	DATI CATASTALI	8
6.	DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE OGGETTO D'ISTANZA	8
7.	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO - STATO DI PROGETTO	11

SOCIETÀ DI INGEGNERIA

#### 1. PREMESSA

La presente Relazione descrive un intervento di adeguamento sismico, ed altri interventi edili che ne derivano, per quanto riguarda gli spogliatoi e la palestra dell' Istituto di Istruzione Secondaria "Paolo Dagomari", posto in Via di reggiana n. 86 a Prato.

#### 2. STRUMENTI URBANISTICI E VINCOLI

L'immobile ricade secondo la Disciplina dei Suoli e degli Insediamenti del <u>Piano operativo</u> di Prato, in **UTOE 5** , zona omogenea **F** , Standard urbanistici: **Als Esistente**.



**Estratto P.O. Prato** 

SOCIETÀ DI INGEGNERIA




**Estratto Maps** 

### 3. INQUADRAMENTO GENERALE

La presente relazione tecnica ha come oggetto la palestra della scuola secondaria superiore "Paolo Dagomari" di Prato, facente parte di un più ampio Polo scolastico che comprende altri fabbricati didattici. L'edificio a destinazione palestra è costituito da un blocco rettangolare strutturalmente indipendente e si trova in posizione retrostante rispetto ai due corpi di fabbrica didattici, esclusi dal presente intervento.

SOCIETÀ DI INGEGNERIA



SOCIETÀ DI INGEGNERIA

#### 4. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La palestra è stata costruita contestualmente ai due edifici scolastici, con Licenza Edilizia n. 4513 - P.G. del 15/10/1974. nel 1974-1975.

Le pratiche edilizie, riguardanti il complesso, presenti in Archivio del Comune di Prato, sono diverse come si può notare dall'estratto allegato, si fa riferimento solo ad alcune delle principali e consistenti come:

- **DIA** n.023999 del 18/04/2002 per quanto riguarda "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA E SPOGLIATOI Sistema Smaltimento liquami e acque meteoriche"
- **DIA** n.34813 del 19/04/2007 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA alla copertura della palestra e rifacimento canali gronda del corpo A e B".
- **SCIA EDILIZIA** n.28544 del 09/02/2021 (ultima pratica) "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE VIE DI ESODO INTERNE;
- **CILA TARDIVA** P.G. n. 137492 del 22-06-2023 "Sanzione pecuniaria per edilizia libera, ai sensi dell'art. 136 comma 6 della L.R. Toscana n. 65/2014"; per regolarizzare modifiche interne.


Busta	Indirizzo	Referente	Visualizza la pratica
dichiarazione di conformita' impianto-2515-2022	Via di Reggiana , 86 Piano T	I.I.S.S.	CONF-2515-2022
Interventi di ristrutturazione edilizia-358-2021	Via di Reggiana , 86 Piano T	PROVINCIA DI PRATO ed altri	PE-358-2021
impianto-108-2021	Via di Reggiana , 86	PROVINCIA DI PRATO	IMP-108-2021
Manutenzione straordinaria - Attivita' libera-1987-2020	Via di Reggiana , 86 Piano T	FABBRI MARIA GABRIELLA ed altri	PE-1987-2020
Manutenzione straordinaria - Attivita' libera-2681-2014	Via di Reggiana , 86	PROVINCIA DI PRATO ed altri	PE-2681-2014
ascensore-1228-2014	Via di Reggiana , 86	PROVINCIA DI PRATO	ASC-1228-2014
impianto-75-2010	Via di Reggiana , 86	PROVINCIA DI PRATO	IMP-75-2010
permesso di costruire-2950-2009	Via di Reggiana , 86	PROVINCIA DI PRATO ed altri	PE-2950-2009
art. 45 regolamento edilizio-2506-2009	Via di Reggiana , 86	PROVINCIA DI PRATO ed altri	PE-2506-2009
denuncia inizio attivita' edilizia-2197-2007	Via di Reggiana , 86	PROVINCIA DI PRATO ed altri	PE-2197-2007
denuncia inizio attivita' edilizia-1271-2007	Via di Reggiana , 86	PROVINCIA DI PRATO ed altri	PE-1271-2007
denuncia inizio attivita' edilizia-1455-2004	Via di Reggiana , 86	PROVINCIA DI PRATO ed altri	PE-1455-2004
concessione edilizia onerosa-3026-2003	Via di Reggiana , 86	PROVINCIA DI PRATO ed altri	PE-3026-2003
denuncia inizio attivita' edilizia-2394-2003	Via di Reggiana , 86	PROVINCIA DI PRATO ed altri	PE-2394-2003
denuncia inizio attivita' edilizia-1066-2002	Via di Reggiana , 86	PROVINCIA DI PRATO ed altri	PE-1066-2002
denuncia inizio attivita' edilizia-1678-2001	Via di Reggiana , 86	PROVINCIA DI PRATO ed altri	PE-1678-2001
ascensore Prato-155-1998	Via di Reggiana , 86	CONDOMINIO	ASCPO-155-1998
ascensore Prato-154-1998	Via di Reggiana , 86	CONDOMINIO	ASCPO-154-1998
ascensore Firenze-662-1994	Via di Reggiana , 86	PROVINCIA DI PRATO	ASCFI-662-1994
pratica edilizia storica-1132-1990	Via di Reggiana , 86	PROVINCIA DI FIRENZE	ST-1132-1990
deposito certificato abitabilita'/agibilita'-15334-1975	Via di Reggiana , 86	NOVA EDIL S.A.S.	ABAG-15334-1975
pratica ascensore storica-10780-1900	Via di Reggiana , 86	ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE TECNICA GRAMSCI - KEYNES ed altri	ASCST-10780-1900
pratica ascensore storica-10779-1900	Via di Reggiana , 86	ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE TECNICA GRAMSCI - KEYNES ed altri	ASCST-10779-1900


Estratto Pratiche presenti in Archivio

SOCIETÀ DI INGEGNERIA

#### 5. DATI CATASTALI

L'edificio in oggetto è di proprietà della Provincia di Prato e non risulta soggetto a vincoli sovraordinati: catastalmente insiste nel Comune di Prato, foglio di mappa n. 60, particella 96 che comprende tutti i fabbricati del complesso scolastico






### 6. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE OGGETTO D'ISTANZA

L'edificio presenta una pianta rettangolare 24,6 x 40,9 ml, divisa in due zone interconnesse strutturalmente: la palestra e gli spogliatoi. Globalmente risulta una superficie coperta di circa 1.000 mq, suddivisi in circa 830 mq di palestra e circa 270 mq di spogliatoi.

SOCIETÀ DI INGEGNERIA


La palestra è costituita da una struttura prefabbricata in calcestruzzo armato, di altezza circa 8,0 ml (da piano di calpestio alla sommità) con pilastri e travi disposti sul perimetro e una copertura formata da travi prefabbricate e precompresse a Y, di luce circa 20 ml. La copertura è completata da coppelle sandwich, che sono andate a sostituire, con un intervento di bonifica successivo alla costruzione, i precedenti cupolini in fibrocemento. Le fondazioni sono del tipo "a bicchiere", connesse da una trave perimetrale. L'involucro esterno è formato da pannelli verticali prefabbricati, con presenza di nervature di irrigidimento, agganciati in sommità alle travi di bordo e appoggiati a terra.

Gli spogliatoi sono costituiti da una struttura, di altezza circa 3,00 ml, in calcestruzzo armato in opera e muratura portante in blocchi di cemento. Le strutture verticali sono infatti costituite da due giaciture, una con un telaio di pilastri e travi sul lato esterno, l'altra con setti in blocchi di cemento, che si sviluppa tra i pilastri prefabbricati della palestra (con la quale condividono infatti la giacitura sul lato lungo. Il solaio di copertura è del tipo in latero-cemento, con un interasse dei travetti di circa 40 cm



Stato Attuale - Sezione

SOCIETÀ DI INGEGNERIA



Stato Attuale – Pianta PT e Prospetto





Foto stato Attuale - Esterno

SOCIETÀ DI INGEGNERIA





Foto stato attuale - Interno

### 7. DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO - STATO DI PROGETTO

L'intervento in oggetto è l'adeguamento sismico della struttura del blocco "palestra e spogliatoi", appartenenti alla Scuola Superiore "Paolo Dagomari".

Contestualmente a tale intervento, per garantire l'adeguamento della palestra alla normativa <u>CONI n. 1379</u> <u>del 25 giugno 2008</u> ed al <u>D.M. del 18 marzo 1996</u> concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" (coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto Ministeriale 6 giugno 2005); è stato realizzato un progetto delle opere edili che prevede una riorganizzazione generale del layout degli spogliatoi, con conseguente spostamento e/o creazione di nuovi ambienti, nuove dotazioni e nuove aperture sulla muratura portante, che divide gli spogliatoi dal locale palestra. L' adeguamento della palestra alla normativa CONI risulta fondamentale per ottenere il rilascio dell'agibilità, una volta terminati i lavori.

SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Da un punto di vista strutturale, il progetto si articola essenzialmente negli interventi di seguito riportati:

### Interventi sulle fondazioni:

- cordoli di collegamento all'interno della palestra;
- allargamento dei colletti dei bicchieri, internamente ed esternamente alla palestra, per garantire vincoli di incastro alla base dei pilastri prefabbricati.

#### Interventi sugli elementi di copertura:

- realizzazione di collegamenti in acciaio tra alari-travi-pilastri e tra travi perimetrali e pannelli esterni;
- reti anticaduta coppelle sandwich.


### Interventi sugli spogliatoi:


- realizzazione di nuove aperture e ripristino di aperture esistenti sulla muratura in blocchi di calcestruzzo di separazione palestra-spogliatoi;
- reti antiribaltamento muratura blocchi calcestruzzo;
- realizzazione giunto sismico verticale e orizzontale;
- soletta collaborante e armata con rete sulla copertura degli spogliatoi;
- inserimento di n.4 murature sismoresistenti in direzione Y, con relative fondazioni.

Per quanto riguarda il progetto architettonico, invece, abbiamo previsto una serie di demolizioni interne ai bagni e spogliatoi, ottenendo una rimodulazione degli spazi che permettesse l'accessibilità e la fruibilità degli stessi anche a persone diversamente abili. In particolare queste modifiche hanno portato alla realizzazione di tre spogliatoi, di cui uno per istruttori e docenti, adeguati per dimensione ed attrezzatura all'utilizzo da parte di persone diversamente abili. Abbiamo previsto inoltre la realizzazione di un deposito ed un locale medico per il primo soccorso, che non erano presenti all'interno della struttura. Tutte le nuove pareti e contropareti interne agli spogliatoi, escluse quelle che fanno parte dell'intervento strutturale,

SOCIETÀ DI INGEGNERIA

saranno realizzate in cartongesso, con adeguate lastre idrofughe per tutte le parti che insistono su ambienti umidi ed in aquapanel, invece, quelle rivolte verso l'esterno.





**Particolare Stratigrafie** 


SOCIETÀ DI INGEGNERIA


Abbiamo previsto la completa rimozione del massetto, pavimentazione e rivestimenti delle pareti non demolite; per quanto riguarda tutto il blocco spogliatoi; con la conseguente nuova realizzazione di massetto porta impianti, rivestimenti su pareti dei bagni (h 1,20m) e docce(h 2,10m) e nuova pavimentazione con classe di resistenza allo scivolamento adeguata. (R11 per spogliatoi e bagni, R13 per le docce). Come rivestimento, sia orizzontale che verticale, abbiamo previsto mattonelle in gress (30x60cm) in modo da facilitarne le operazioni di pulizia. Tutte le altre pareti saranno invece intonacate ed imbiancate con pittura idrorepellente.



SOCIETÀ DI INGEGNERIA

All'interno della palestra sarà rimossa la pavimentazione esistente, realizzata una nuova in materiale PVC con sottostante guaina e rispettive visibili strisce di segnaletica a terra, il tutto adeguato alle attività sportive che vi sono previste. Saranno mantenuti e ripristinati i fori a terra che permettono l'inserimento dei pali per la rete da volley, le porte da calcetto invece verranno rifissate una volta ultimata la nuova pavimentazione. Nello spogliatoio "3" è prevista una porzione contosoffittata, fino ad un'altezza di 1,70m, per nascondere la nuova porzione di canalizzazione che collega l'ambiente palestra con l'esterno. Sempre all'interno di quest'ultimo ambiente, verrà sostituita una parte di finestra esistente (che sarebbe rimasta tappata dal controsoffitto), con un grigliato di aerazione. I tre nuovi spogliatoi sono dimensionati rispettivamente per dieci atleti il n.1 e per sei atleti i n. 2-3, considerando 1,60 mq di spazio per singolo posto, come previsto da norma CONI n.1379 del 2008. Il rapporto Aero/illuminante è verificato per tutti gli ambienti nei quali è richiesto, per tutti gli altri, privi di aperture dirette sull'esterno, è stata prevista l'aerazione forzata. Verranno installati anche undici nuovi termosifoni in alluminio, per soddisfare il fabbisogno calorico degli ambienti, ed undici postazioni per asciugacapelli, al pari del numero di docce.





#Cummump4	Termosifoni nuovi in alluminio n. 11 elementi	
<b>&amp;</b>	Aerazione forzata n.9 emblenti	
Œ	Asciugacapelli n. 12 elementi	
	Griglia di Aerazione 170x90h cm n.1 elementi	
0 0	Lavabi n. 4 elementi	
	Lavabi sospesi per DA n. 3 elementi	
•	Docce 90x90cm raso pavimento n. 12 elementi	
	Maniglione a muro per doccia n. 3 elementi	
0	n. 4 elementi	
	WC per DA n. 3 elementi	

Particolare Stato di Progetto – Arredo e Finiture

SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Prato 22 Giugno 2023

II progettista

Dott. Ing. Andrea Puggelli

### Firmato da:

Puggelli Andrea codice fiscale PGGNDR85H04G999M

num.serie: 134480099487653319756682938620265321965 emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 valido dal 22/12/2020 al 23/12/2023