





<b>0</b>	<b>INTERVENTO 0 - PROPEDEUTICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERVENTO TIPO 0 - Rimozione e ricostruzione delle:</li> <li>Rimozione condotte impianti.</li> </ul>
<b>A</b>	<b>INTERVENTI SU SPERONI: SPIGOLO DI TESTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERVENTO TIPO 1 - Estensione 100% della superficie</li> <li>Disasportamento di tutte le superfici verticali.</li> <li>Rivolatura e pulitura delle cornesse.</li> <li>Rivolatura delle superfici verticali mediante stuccatura con acqua ed aria compressa.</li> <li>INTERVENTO TIPO 2 - Estensione 20% della superficie</li> <li>Rimozione di conci emulsionati nella zona di riferimento.</li> <li>Ricostruzione dello muratura con metodo scuri-curi.</li> <li>INTERVENTO TIPO 3 - Estensione 80% della superficie</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> <li>INTERVENTO TIPO 4 - Estensione 80% della superficie</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> <li>INTERVENTO TIPO 5 - Estensione 80% della superficie</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> <li>INTERVENTO TIPO 6 - Estensione 80% della superficie</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> </ul>
<b>B</b>	<b>INTERVENTI SU SPERONI: MURI ANDATORI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERVENTO TIPO 1 - Estensione 100% della superficie</li> <li>Disasportamento di tutti le superfici verticali.</li> <li>Rivolatura e pulitura delle cornesse.</li> <li>Rivolatura delle superfici verticali mediante stuccatura con acqua ed aria compressa.</li> <li>INTERVENTO TIPO 2 - Estensione 20% della superficie</li> <li>Rimozione di conci emulsionati nella zona di riferimento.</li> <li>Ricostruzione dello muratura con metodo scuri-curi.</li> <li>INTERVENTO TIPO 4 - Estensione 80% della superficie</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> <li>CONSOGLIAMENTO DEL PARADIMO MURARIO mediante iniezione a bassa pressione di legante idraulico filareizzato superficiale, resistente ai sali, a base di calce ed Eco Puzzone.</li> <li>INTERVENTO TIPO 5 - Estensione 80% della superficie</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> <li>INTERVENTO TIPO 6 - Estensione 80% della superficie</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> </ul>
<b>C</b>	<b>INTERVENTI SUI MURI DI TIMPANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERVENTO TIPO 1 - Estensione 100% della superficie</li> <li>Disasportamento di tutte le superfici verticali.</li> <li>Rivolatura e pulitura delle cornesse.</li> <li>Rivolatura delle superfici verticali mediante stuccatura con acqua ed aria compressa.</li> <li>INTERVENTO TIPO 2 - Estensione 20% della superficie</li> <li>Rimozione di conci emulsionati nella zona di riferimento.</li> <li>Ricostruzione dello muratura con metodo scuri-curi.</li> <li>INTERVENTO TIPO 4 - Estensione 80% della superficie</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> <li>CONSOGLIAMENTO DEL PARADIMO MURARIO mediante iniezione a bassa pressione di legante idraulico filareizzato superficiale, resistente ai sali, a base di calce ed Eco Puzzone.</li> <li>INTERVENTO TIPO 5 - Estensione 80% della superficie</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> <li>INTERVENTO TIPO 6 - Estensione 80% della superficie</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> </ul>
<b>D</b>	<b>INTERVENTI SULLE SPALLE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERVENTO TIPO 1 - Estensione 100% della superficie</li> <li>Disasportamento di tutte le superfici verticali.</li> <li>Rivolatura e pulitura delle cornesse.</li> <li>Rivolatura delle superfici verticali mediante stuccatura con acqua ed aria compressa.</li> <li>INTERVENTO TIPO 2 - Estensione 10% della superficie</li> <li>Rimozione di conci emulsionati nella zona di riferimento.</li> <li>Ricostruzione dello muratura con metodo scuri-curi.</li> <li>INTERVENTO TIPO 4 - Estensione 10% della superficie</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> <li>CONSOGLIAMENTO DEL PARADIMO MURARIO mediante iniezione a bassa pressione di legante idraulico filareizzato superficiale, resistente ai sali, a base di calce ed Eco Puzzone.</li> <li>INTERVENTO TIPO 1 - Estensione 100% della superficie</li> <li>Disasportamento di tutte le superfici verticali.</li> <li>Rivolatura e pulitura delle cornesse.</li> <li>Rivolatura delle superfici verticali mediante stuccatura con acqua ed aria compressa.</li> <li>INTERVENTO TIPO 2 - Estensione 20% della superficie</li> <li>Rimozione di conci emulsionati nella zona di riferimento.</li> <li>Ricostruzione dello muratura con metodo scuri-curi.</li> <li>INTERVENTO TIPO 4 - Estensione 80% della superficie</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> </ul>
<b>E</b>	<b>INTERVENTI SULLA VOLTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERVENTO TIPO 1 - Estensione 100% della superficie</li> <li>Disasportamento di tutte le superfici verticali.</li> <li>Rivolatura e pulitura delle cornesse.</li> <li>Rivolatura delle superfici verticali mediante stuccatura con acqua ed aria compressa.</li> <li>INTERVENTO TIPO 2 - Estensione 20% della superficie</li> <li>Rimozione di conci emulsionati nella zona di riferimento.</li> <li>Ricostruzione dello muratura con metodo scuri-curi.</li> <li>INTERVENTO TIPO 4 - Estensione 80% della superficie</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> </ul>
<b>F</b>	<b>INTERVENTI SU CORDOLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERVENTO TIPO 7.1 - Estensione 50% della superficie</li> <li>Applicazione degli strati carbonici e del conglomerato mediate scoppellatura meccanica o a mano sp. medio di 3 cm.</li> <li>Rivolatura e pulitura delle cornesse.</li> <li>Rivolatura delle superfici verticali mediante stuccatura con acqua ed aria compressa.</li> <li>INTERVENTO TIPO 7.2 - Estensione 20% della superficie</li> <li>Rimozione di conci emulsionati nella zona di riferimento.</li> <li>Ricostruzione dello muratura con metodo scuri-curi</li> <li>INTERVENTO TIPO 7.3 - Estensione 80% della superficie</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> </ul>
<b>G</b>	<b>INTERVENTI SU FONDAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERVENTO TIPO 1 - Estensione 100% della superficie</li> <li>Disasportamento di tutte le superfici verticali.</li> <li>Rivolatura e pulitura delle cornesse.</li> <li>Rivolatura delle superfici verticali mediante stuccatura con acqua ed aria compressa.</li> <li>INTERVENTO TIPO 4 - Estensione 80% della superficie</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> <li>Stuccatura dei giunti.</li> <li>INTERVENTO TIPO 8 - Estensione 100% della superficie</li> <li>Ricostruzione dello muratura con metodo scuri-curi.</li> <li>INTERVENTO TIPO 8 - Estensione 100% della superficie</li> <li>Ricostruzione dello muratura con metodo scuri-curi.</li> </ul>



PIANTA ESTRADOSSO PONTE





**Provincia di Prato**  
 Area Tecnica  
 Servizio assetto e gestione del territorio

**Strada Regionale SR325**

*Intervento di consolidamento strutturale del ponte alla p.km 48+300 nel Comune di Vernio (PO)*

**PROGETTO ESECUTIVO**

ELABORATI STRUTTURALI

STATO DI PROGETTO

INTERVENTI STRUTTURALI

**PROGETTO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO**

VERIFICHE COMPETENZE

1. INGEGNERIA

<p>RESPONSABILI ASSISTENZA:</p> <p><b>ING. EMANUELE PACINI</b></p> <p>ING. EMANUELE PACINI</p>		<p>RESPONSABILI ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO:</p> <p><b>ING. EMANUELE PACINI</b></p> <p>ING. EMANUELE PACINI</p>	
<p>PROGETTO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO:</p> <p>ING. EMANUELE PACINI</p>		<p>RESPONSABILI ASSISTENZA:</p> <p><b>ING. EMANUELE PACINI</b></p> <p>ING. EMANUELE PACINI</p>	
<p>PROGETTO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO:</p> <p>ING. EMANUELE PACINI</p>		<p>RESPONSABILI ASSISTENZA:</p> <p><b>ING. EMANUELE PACINI</b></p> <p>ING. EMANUELE PACINI</p>	
<p>PROGETTO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO:</p> <p>ING. EMANUELE PACINI</p>		<p>RESPONSABILI ASSISTENZA:</p> <p><b>ING. EMANUELE PACINI</b></p> <p>ING. EMANUELE PACINI</p>	



Firmato da:

**Pacini Emanuele**

codice fiscale PCNMNL78B14D612X

num.serie: 151784363803881037269789361634263171229

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 04/10/2019 al 04/10/2022